


SUSTITUCION DE UN MF-93 POR UN MA-compact 509051





PLACA COMPACT


PORTERO ELECTRÓNICO

PANEL COMPACT


DOOR ENTRY SYSTEM

SUSTITUCION DE UN MF-S2 POR UN MA-compact 509051





Si los teléfonos se acoplan al colgar, abrir la tapa del módulo de fonía y regular adecuadamente POT 3.
If the telephones get audio feedback when hanging up, open de audio module cover and adjust POT 3 properly.



Si los teléfonos se acoplan al colgar, abrir la tapa del módulo de fonía y regular adecuadamente POT 3.
If the telephones get audio feedback when hanging up, open de audio module cover and adjust POT 3 properly.