


**SUSTITUCION DE UN MF-93 POR UN MA-compact 509051**





# PLACA COMPACT


## PORTERO ELECTRÓNICO

# PANEL COMPACT


## DOOR ENTRY SYSTEM

**SUSTITUCION DE UN MF-S2 POR UN MA-compact 509051**





Si los teléfonos se acoplan al colgar, abrir la tapa del módulo de fonía y regular adecuadamente POT 3.  
If the telephones get audio feedback when hanging up, open de audio module cover and adjust POT 3 properly.



Si los teléfonos se acoplan al colgar, abrir la tapa del módulo de fonía y regular adecuadamente POT 3.  
If the telephones get audio feedback when hanging up, open de audio module cover and adjust POT 3 properly.